



TACCMETRO DIGITAL PARA VARIADOR DE VELOCIDAD

Detalle de conexiones:

Bornera 1 = 220 Vca

Bornera 2 = 220 Vca

Bornera 6 = (S) Señal conectar a borne "SF" del variador

Bornera 7 = (-) Negativo conectar a borne "L" del variador

Bornera 8 = (+) Positivo NO UTILIZADO EN ESTA APLICACION

Comentarios:

El equipo está calibrado para indicar 16.6 RPM para una entrada de 50 Hz. utilizando un motor de 1000 RPM acoplado a un reductor de 60:1